



L'idrografia di superficie del territorio comunale è costituita da rogge e canali di irrigazione, i fiumi Adda (6 Km. a ovest) e Serio, (10 Km. a est) non rientrano nel reticolo idrografico del comune.

La distribuzione omogenea del tracciato risulta costituire un ottimo reticolo di drenaggio per le acque superficiali.

Purtroppo in alcuni tratti si denotano delle situazioni di degrado causate dall'incuria e dall'inquinamento, oltre a delle tombature forzate per l'espansione edilizia territoriale che ne riducono l'utilità e l'efficienza.